

Spettabile:
MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL A
SOCIO UNICO
VIA BOSCHETTO, 21
13012 BORGO VERCELLI (VC)

Identificazione: **CUMULO SCAVATO A SEGUITO PIANO DI LAVORO AMIANTO - PILA 11**
Data e ora prelievo: 08/04/2019 10:45
Data Ricezione: 15/04/2019
Data rapporto di prova: 10/05/2019
Matrice: Terra e roccia
Verbale di campionamento: 0071529
Luogo di campionamento: Cantiere PerGenova - Genova - Pila 11
Produttore: Marazzato Soluzioni Ambientali
Campionatore: Poirè Luca - LabAnalysis srl
Condizioni di trasporto: refrigerato
Metodo di campionamento: UNI EN 14899:2006 + UNI 10802:2013
EER: 170507* pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose

Prova Metodo	U.M.	Risultato e IM	Inizio-Fine Prova
indice di rilascio [GE] DM 27/09/10 All.3	-	<0,01	29/04/19-29/04/19
densità relativa [GE] DM 27/09/10 All.3	%	90	29/04/19-29/04/19
densità apparente [GE] DM 27/09/10 All.3	g/cm ³	2,3	29/04/19-29/04/19

U.M. = unità di misura

"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni); MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%.

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici previsti dal metodo di prova o dalla normativa vigente. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

IM = Incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ. I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.

[BR] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Brindisi. Lab Analysis s.r.l., Cittadella della Ricerca, ed.6, S.S.7 per Mesagne, 72100, Brindisi.

[CA] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Cagliari. Labanalysis s.r.l., Località Is Coras, 09028, Cagliari.

[CH] = analisi eseguite presso il Laboratorio di Chieti Laser Lab s.r.l., Via Custoza, 31, 66100, Chieti.

[GE] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Genova. Labanalysis s.r.l., Via Isocorte 16, 16164, Genova.

[PV] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Casanova Lonati. Labanalysis s.r.l., Via Europa 5, 27041, Pavia.

[PZ] = analisi eseguita presso il Laboratorio di Grumento Nova. Labanalysis s.r.l., Via T. Morlino, 23, 85050, Potenza.

[RM] = analisi eseguite presso il Laboratorio di Roma. Laser Lab s.r.l., Via Camerata Picena, 385, 00138, Roma.

Motivo della Sostituzione

Correzione del Codice EER per errore tipografico

Il Responsabile del Settore Rifiuti
 Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n 445 A
 Dott. Lorenzo Maggi

Fine rapporto di prova

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova così come ricevuto
 Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio Labanalysis s.r.